

2023年第二批煤矿监管处罚公示表

序号	行政相对人名称	法定代表人姓名	处罚名称	违法事实	处罚依据	罚款金额(万元)	处罚决定日期	处罚机关	行政处罚决定书号	备注
1	安阳主焦煤业有限责任公司	童保国	罚款	穿层钻孔验收见煤见岩判断人员须为钻机长，查2304上底板巷瓦斯抽采钻孔原始验收单中见煤见岩判断人员一栏签字人员均为瓦斯检查员或安检员。	依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的规定。	2.1	2023年5月15日	安阳市工业和信息化局	豫(安)煤安罚(2023)101004号	
2	安阳鑫龙煤业(集团)红岭煤业有限责任公司	王智玉	罚款	检查时携带入井的BX221010033号便携式甲烷检测报警仪在新鲜进风流显示数值0.36%，实际甲烷浓度为0，仪器误差值不符合要求，矿井发放并使用。	依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项的规定	2	2023年5月15日	安阳市工业和信息化局	豫(安)煤安罚(2023)101005号	
3	安阳永安贺驼有限公司	孙华锋	罚款	矿井便携式甲烷报警仪无专职人员负责调校，如《便携式瓦斯报警仪校正记录》显示4月14日矿井对175台瓦斯便携仪进行调校，无调校人员姓名，也未签字。	依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项的规定	2	2023年5月15日	安阳市工业和信息化局	豫(安)煤安罚(2023)101006号	

2023年第二批煤矿监管处罚公示表

序号	行政相对人名称	法定代表人姓名	处罚名称	违法事实	处罚依据	罚款金额(万元)	处罚决定日期	处罚机关	行政处罚决定书号	备注
4	安阳鑫龙煤业(集团)红岭煤业有限责任公司	王智玉	罚款	检查时携带入井的BX221010033号便携式甲烷检测报警仪在新鲜进风流显示数值0.36%,实际甲烷浓度为0,仪器误差值不符合要求,矿井发放并使用。	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第一项	5	2023年7月12日	安阳市工业和信息化局	豫(安)煤安罚(2023)101007号	
5	安阳大众煤业有限责任公司	高占峰	罚款	1.6月22日八点班,21上采区辅助上山中部联络皮带机头CO超限,最大值29ppm; 2.6月22日四点班,21上01下底抽巷皮带抱闸后仍进行作业,导致皮带机头CO超限	依据 1.《矿山安全法实施条例》第五十四条; 2.《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项	1.5	2023年7月10日	安阳市工业和信息化局	豫(安)煤安罚(2023)101008号	
6	安阳大众煤业有限责任公司机电副总经理李军锋	高占峰	罚款	6月22日四点班,21上02下底抽巷皮带抱闸后仍进行作业,导致皮带机头CO超限	依据 1.《矿山安全法实施条例》第五十四条; 3.《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项	0.1	2023年7月10日	安阳市工业和信息化局	豫(安)煤安罚(2023)101009号	